

INDICAÇÃO Nº 67

AUTOR(ES) / SIGNATÁRIO(S)

VEREADORA ANA FIDELIS
Republicanos

DESTINATÁRIO (S)

Excelentíssimo Prefeito do Município
de Teresina, Superintendência de
Desenvolvimento Leste – SDU LESTE

Indica ao Exmo. Sr. Prefeito de Teresina, através SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO LESTE (SDU LESTE), com fundamento no artigo 110 do Regimento Interno desta Câmara Municipal, a necessidade de realização dos serviços de Reestruturação de via para correção de níveis e declividades, assegurando o escoamento eficiente das águas pluviais, localizado na Rua Rosenido Brígido de Sá, Vale do Gavião, CEP 64000-970.

JUSTIFICATIVA

A demanda se fundamenta nas dificuldades enfrentadas pelos moradores, especialmente durante o período chuvoso, quando o acúmulo de águas pluviais se torna recorrente devido à inadequada inclinação e desnivelamento da via. Essa condição compromete o correto escoamento da água, resultando em poças extensas, erosão do solo, deterioração do pavimento e transtornos à mobilidade de pedestres e veículos. Além dos prejuízos estruturais, a situação representa riscos à segurança e à saúde pública, visto que o acúmulo de água favorece a proliferação de insetos e aumenta o risco de acidentes. A readequação da via, com a correção adequada de seu nível e declividade, garantirá maior eficiência no escoamento pluvial e contribuirá para a melhoria da circulação, da infraestrutura urbana e da qualidade de vida dos moradores.

DATA

18/11/2025

ASSINATURA (S):

Ana Fidelis





Autenticar documento em <http://www.splonline.com.br/cmteresina/autenticidade>
com o identificador 310033003700310032003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP
nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

ANEXO I




Figura 1: Mapa de localização da via que se solicita a reestruturação, situada na via Rosendo Brígido de Sá, bairro Vale do Gavião, CEP 64000-970.





Autenticar documento em <http://www.splonline.com.br/cmteresina/autenticidade>
com o identificador 310033003700310032003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP
nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.




Figura 2: A reestruturação da via se faz necessária devido à inclinação inadequada do pavimento, que está comprometendo o escoamento das águas pluviais. Essa situação provoca alagamentos e acúmulo de água empoçada, causando diversos transtornos aos moradores da região, como dificuldade de circulação de veículos e pedestres, risco de acidentes, infiltrações em imóveis, proliferação de mosquitos transmissores de doenças, mau cheiro e desvalorização das propriedades. Além disso, prejudica o acesso de serviços essenciais, como transporte público e coleta de lixo, afetando diretamente a qualidade de vida da comunidade.





Autenticar documento em <http://www.splonline.com.br/cmteresina/autenticidade>
com o identificador 310033003700310032003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP
nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil