

INDICAÇÃO Nº 69

AUTOR(ES) / SIGNATÁRIO(S)

VEREADORA ANA FIDELIS
Republicanos

DESTINATÁRIO (S)

Excelentíssimo **Prefeito do Município de Teresina e Superintendência de Desenvolvimento Urbano - Sudeste**
SDU-Sudeste

Indica ao Exmo. Sr. Prefeito de Teresina, através da **SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO SUDESTE - SDU SUDESTE**, com fundamento no artigo 110 do Regimento Interno desta Câmara Municipal, a necessidade de realização dos serviços de **REESTRUTURAÇÃO DE VIA**, situado na Rua Dom Bosco, No. 3753, bairro Satélite, CEP 64059-370, nesta capital.

JUSTIFICATIVA

O Poder Público Municipal deve sempre buscar o bem-estar da população, garantindo infraestrutura de qualidade para os cidadãos. A presente solicitação se justifica em razão das condições atuais que se encontra a via com sua estrutura degradada, causando diversos transtornos a comunidade local, além do acúmulo de água da chuva e do esgoto que ocasionam risco a saúde e bem-estar da comunidade. A execução dos serviços da referida **SOLICITAÇÃO DE REESTRUTURAÇÃO DE VIA** contribuirá para a melhoria do espaço público, garantindo um ambiente mais salubre, seguro e adequado ao bem-estar da comunidade.

DATA 18/11/2025

ASSINATURA (S):

Ana Fidelis





Autenticar documento em <http://www.splonline.com.br/cmteresina/autenticidade>
com o identificador 310033003700310034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP
nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

ANEXO I




Figura 1: Mapa de localização da via que se solicita a reestruturação, situada na rua Dom Bosco 3753, bairro Satélite CEP 64059-370.





Autenticar documento em <http://www.splonline.com.br/cmteresina/autenticidade>
com o identificador 310033003700310034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP
nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



Figura 2: A via está com sua estrutura degradada, causando diversos transtornos a comunidade local, dificultando a mobilidade.





Autenticar documento em <http://www.splonline.com.br/cmteresina/autenticidade>
com o identificador 310033003700310034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.




Figura 3: Além da situação acima descrita, os buracos na via acumulam água da chuva e do esgoto, ocasionando risco a saúde e bem-estar da comunidade.





Autenticar documento em <http://www.splonline.com.br/cmteresina/autenticidade>
com o identificador 310033003700310034003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-
Brasil.