

**INDICAÇÃO Nº 032/2026**

**AUTOR (ES) / SIGNATÁRIO (S):**

Ver. Juca Alves  
(PRD)

**DESTINATÁRIO (S):**

Exmo. Senhor  
**VICENTE MOREIRA FILHO**  
Superintendente da Empresa Teresinense de  
Desenvolvimento Urbano – ETURB  
Endereço: Rua Clodoaldo Freitas, 644, Centro  
Norte, Teresina – Piauí

**DESTINATÁRIO (S):**

Exmo. Senhor  
**ISAAC MENESES**  
Superintendente da Superintendência de  
Desenvolvimento Urbano Sul – SDU Sul  
Endereço: Avenida Barão de Gurgueia, 2630 –  
Bairro São Pedro - Teresina

Senhor Presidente,

INDICO ao Exmo. Sr. Presidente, ouvido o Plenário, que seja encaminhado à ETURB e à Superintendência de Desenvolvimento Urbano Sul – SDU Sul providências para a realização de reparo em dispositivo de drenagem superficial, vala de esgoto com recomposição do pavimento asfáltico na Rua 3, Residencial Nova Alegria, bairro Santo Antônio, em Teresina.

Teresina (PI), 30 de março de 2026.



Ver. Juca Alves  
(PRD)



PALÁCIO SENADOR CHAGAS RODRIGUES  
CÂMARA MUNICIPAL DE TERESINA  
Av. Marechal Castelo Branco, 625 - Cabral  
CEP: 64000-810 • Teresina/PI





Autenticar documento em <http://www.splonline.com.br/cmteresina/autenticidade>  
com o identificador 310034003300320030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP  
nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

### JUSTIFICATIVA

A presente indicação tem por objetivo atender às demandas dos moradores da Rua 3, localizada no Residencial Nova Alegria, bairro Santo Antônio, em Teresina.

Foram identificados dois pontos críticos na via, ambos relacionados ao comprometimento do sistema de drenagem superficial, com erosão do pavimento asfáltico causada pelo escoamento de águas pluviais.

O primeiro ponto localiza-se na esquina do Comercial Empório Vitória, nas proximidades das coordenadas (-5.141898, -42.755760), conforme localização: <https://maps.app.goo.gl/dEx8R62HnYkC7Nam8>.


O segundo ponto encontra-se na mesma via, um pouco mais à frente, nas proximidades das coordenadas (-5.142362, -42.756067), conforme localização: <https://maps.app.goo.gl/RsePnkqkrgyryDoWA>.

Nos referidos locais, observa-se que os dispositivos de drenagem (sarjetas) que fazem o escoamento das águas estão comprometidos, ocasionando abertura do pavimento e formação de grandes buracos, o que tende a se agravar com o tempo.

Destaca-se que a via funciona como importante acesso para moradores da região, sendo uma das rotas utilizadas para chegada aos condomínios próximos, o que intensifica o fluxo de veículos e aumenta os impactos do problema.

Diante desse cenário, torna-se necessária a intervenção para reparo e reforço das sarjetas, com recomposição adequada do pavimento asfáltico, a fim de conter o avanço da erosão e garantir segurança e trafegabilidade na via.

Diante do exposto, apresenta-se a presente indicação para que sejam adotadas as providências necessárias com a devida urgência.



Ver. Juca Alves  
(PRD)

