

**INDICAÇÃO Nº 033/2026**

**AUTOR (ES) / SIGNATÁRIO (S):**

**Ver. Juca Alves  
(PRD)**


**DESTINATÁRIO (S):**

Exmo. Senhor  
**ISAAC MENESES**  
Superintendente da Superintendência de  
Desenvolvimento Urbano Sul – SDU Sul  
Endereço: Avenida Barão de Gurgueia, 2630 –  
Bairro São Pedro - Teresina


Senhor Presidente,

INDICO ao Exmo. Sr. Presidente, ouvido o Plenário, que seja encaminhado à Superintendência de Desenvolvimento Urbano Sul – SDU Sul providências para a realização de reparo em dispositivo de drenagem superficial com recomposição do pavimento asfáltico na Rua Dezenove e adjacências, bairro Santo Antônio, em Teresina.

Teresina (PI), 30 de março de 2026.



Ver. Juca Alves  
(PRD)



PALÁCIO SENADOR CHAGAS RODRIGUES  
CÂMARA MUNICIPAL DE TERESINA  
Av. Marechal Castelo Branco, 625 - Cabral  
CEP: 64000-810 • Teresina/PI

Telefone: (86) 3200-0350

Autenticar documento em <http://www.splonline.com.br/cmteresina/autenticidade>  
com o identificador 310034003300320031003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP  
nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





Autenticar documento em <http://www.splonline.com.br/cmteresina/autenticidade>  
com o identificador 310034003300320031003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP  
nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

### JUSTIFICATIVA

A presente indicação tem por objetivo atender às demandas dos moradores da Rua Dezenove e vias adjacentes, localizadas no bairro Santo Antônio, em Teresina.

Foram identificados três pontos críticos na região, todos relacionados ao comprometimento do sistema de drenagem superficial, com forte processo de erosão do pavimento asfáltico.

O primeiro ponto situa-se na Rua Dezenove, nas proximidades das coordenadas (-5.148531, -42.756594), conforme localização: <https://maps.app.goo.gl/TnqthjZMvgMXyPCo6>.

O segundo ponto encontra-se na esquina da Rua Dezenove com a Rua Dr. Airton Freitas, nas proximidades das coordenadas (-5.148545, -42.757748), conforme localização: <https://maps.app.goo.gl/ScJuCLRibTbppCSd6>.

O terceiro ponto localiza-se descendo pela Rua Dr. Airton Freitas, nas proximidades das coordenadas (-5.147119, -42.756960), conforme localização: <https://maps.app.goo.gl/sfSXVJnbDNa7FzJP9>, onde também há presença de vala decorrente do escoamento inadequado de águas, ocasionando desgaste progressivo da via.

Nos referidos trechos, observa-se a formação de valas e erosões no pavimento, causadas pelo fluxo constante de águas pluviais, sem a existência de sistema de drenagem adequado, o que vem provocando deterioração acelerada da via.

A Rua Dezenove e suas adjacências constituem importante acesso para moradores da região, sendo amplamente utilizadas no dia a dia, o que intensifica os transtornos causados pela situação atual.

Além de comprometer a mobilidade urbana, os danos no pavimento têm causado prejuízos a veículos e aumentado o risco de acidentes.

Diante desse cenário, torna-se necessária a intervenção para recuperação do sistema de drenagem superficial, com correção das valas e recomposição adequada do pavimento asfáltico, a fim de garantir segurança e melhores condições de trafegabilidade.

Diante do exposto, apresenta-se a presente indicação para que sejam adotadas as providências necessárias com a devida urgência.



Ver. Juca Alves  
(PRD)





Autenticar documento em <http://www.splonline.com.br/cmteresina/autenticidade>  
com o identificador 310034003300320031003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP  
nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.