

**INDICAÇÃO Nº 031/2026**

**AUTOR (ES) / SIGNATÁRIO (S):**

Ver. Juca Alves  
(PRD)

**DESTINATÁRIO (S):**

Exmo. Senhor  
**VICENTE MOREIRA FILHO**  
Superintendente da Empresa Teresinense de  
Desenvolvimento Urbano – ETURB  
Endereço: Rua Clodoaldo Freitas, 644, Centro  
Norte, Teresina – Piauí

**DESTINATÁRIO (S):**

Exmo. Senhor  
**ISAAC MENESES**  
Superintendente da Superintendência de  
Desenvolvimento Urbano Sul – SDU Sul  
Endereço: Avenida Barão de Gurgueia, 2630 –  
Bairro São Pedro - Teresina

Senhor Presidente,

INDICO ao Exmo. Sr. Presidente, ouvido o Plenário, que seja encaminhado à ETURB e à Superintendência de Desenvolvimento Urbano Sul – SDU Sul providências para a realização de reparo em dispositivo de drenagem superficial, vala de esgoto com recomposição do pavimento asfáltico na Rua da Quadra BH, bairro Santo Antônio, residencial Nova Alegria, em Teresina.

Teresina (PI), 30 de março de 2026.

  
Ver. Juca Alves  
(PRD)



PALÁCIO SENADOR CHAGAS RODRIGUES  
CÂMARA MUNICIPAL DE TERESINA  
Av. Marechal Castelo Branco, 625 - Cabral  
CEP: 64000-810 • Teresina/PI

Telefone: (86) 3200-0350



Autenticar documento em <http://www.splonline.com.br/cmteresina/autenticidade>  
com o identificador 310034003300320032003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP  
nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

4



Autenticar documento em <http://www.splonline.com.br/cmteresina/autenticidade>  
com o identificador 310034003300320032003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP  
nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

### JUSTIFICATIVA

A presente indicação tem por objetivo atender às demandas dos moradores da Rua da Quadra BH, localizada no bairro Santo Antônio, residencial Nova Alegria, em Teresina.

Foram identificados dois pontos críticos na via, relacionados ao comprometimento do sistema de drenagem superficial, com erosão acentuada do pavimento asfáltico.

O primeiro ponto localiza-se na esquina do Condomínio Jasmim, CEP 64033-660, nas proximidades das coordenadas (-5.144723, -42.755465), conforme localização: <https://maps.app.goo.gl/ADEgbFYTiqhG7yjf7>.

O segundo ponto encontra-se na mesma via, um pouco mais atrás, nas proximidades das coordenadas (-5.145467, -42.754330), conforme localização: <https://maps.app.goo.gl/exykr9a35jTChfaNA>.


Nos referidos locais, observa-se a presença de erosão causada pelo fluxo intenso de águas pluviais, que tem exposto a base do pavimento e comprometido a estrutura da via, gerando desníveis, grandes buracos e riscos à circulação.

A rua é importante via de acesso para moradores de dois grandes condomínios da região, o Condomínio Jasmim e o Condomínio Alameda Sul, o que intensifica o fluxo de veículos e agrava os impactos causados pelo problema.

A situação atual compromete a segurança viária, tendo causado danos a veículos diariamente, além de dificultar a mobilidade dos moradores.

Diante disso, torna-se necessária a intervenção para recomposição adequada do sistema de drenagem superficial, com reforço da sarjeta e recuperação do pavimento asfáltico, a fim de evitar o avanço da erosão e garantir condições seguras de trafegabilidade.

Diante do exposto, apresenta-se a presente indicação para que sejam adotadas as providências necessárias com a devida urgência.



Ver. Juca Alves  
(PRD)





Autenticar documento em <http://www.splonline.com.br/cmteresina/autenticidade>  
com o identificador 310034003300320032003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP  
nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.