

INDICAÇÃO Nº 18

AUTOR	DESTINATÁRIO (S)
VEREADOR LEÔNIDAS JÚNIOR (PSB)	Superintendência de Desenvolvimento Urbano Norte – SDU Norte

Senhor Presidente,

INDICO ao sr. Allan Brandão, Superintendente de Desenvolvimento Urbano Norte, ouvido o Plenário, que providencie a **capina, limpeza e drenagem** da Rua Santo Antônio, bairro Parque Brasil III, Zona Norte de Teresina.

JUSTIFICATIVA

A presente indicação visa solicitar a intervenção urgente da SDU Norte para solucionar os problemas de acúmulo de mato, lixo e deficiências na drenagem da Rua Santo Antônio, no bairro Parque Brasil III. A situação atual gera uma série de transtornos e riscos à saúde e segurança dos moradores, conforme detalhado abaixo:

1. Risco à saúde pública

- ✓ **Proliferação de pragas:** O acúmulo de mato alto e lixo serve de abrigo para animais peçonhentos e roedores, que representam uma ameaça constante à saúde dos moradores, especialmente crianças e idosos.
- ✓ **Doenças causadas pela água parada:** A falta de drenagem adequada resulta em acúmulo de água empossada, criando focos para a proliferação do mosquito *Aedes aegypti*, vetor de doenças como dengue, zika e chikungunya.

2. Dificuldade de acesso e mobilidade

- ✓ **Transtornos para pedestres e veículos:** O mato alto nas calçadas dificulta a passagem de pedestres, forçando-os a caminhar pela rua. Além disso, a falta





Autenticar documento em <http://www.splonline.com.br/cmteresina/autenticidade>
com o identificador 310033003400350038003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP
nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

de drenagem provoca o alagamento da via em períodos chuvosos, tornando o tráfego de veículos e a mobilidade da comunidade um grande desafio.

- ✓ **Lama e poeira:** A ausência de pavimentação adequada, somada à falta de drenagem, resulta em lamaçal nos períodos de chuva e poeira excessiva em épocas de estiagem, impactando diretamente a qualidade de vida dos moradores.


3. Insegurança e abandono

- ✓ **Escurecimento da via:** O mato alto, especialmente à noite, escurece a rua e aumenta a insegurança, dificultando a visibilidade e favorecendo a ocorrência de furtos e outros delitos.
- ✓ **Aparência de abandono:** A falta de manutenção básica, como a capina e a limpeza, contribui para uma percepção de abandono e descaso com a infraestrutura do bairro, desvalorizando os imóveis e afetando o bem-estar social da comunidade.

Diante do exposto, os moradores da Rua Santo Antônio clamam por uma intervenção rápida e eficaz para restaurar as condições mínimas de salubridade, segurança e dignidade na região.

Contamos com a sensibilidade e o empenho da SDU Norte para atender a esta demanda urgente.

Teresina, 14 de outubro de 2025



Leôndidas Júnior (PSB)
Vereador de Teresina





Autenticar documento em <http://www.splonline.com.br/cmteresina/autenticidade>
com o identificador 310033003400350038003A005000, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.