

INDICAÇÃO Nº 62

AUTOR(ES) / SIGNATÁRIO(S)

VEREADORA ANA FIDELIS
Republicanos

DESTINATÁRIO (S)

Excelentíssimo **Prefeito do Município de Teresina e Secretaria Municipal de Educação - SEMEC**

Indica ao Exmo. Sr. Prefeito de Teresina, através da **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMEC**, com fundamento no artigo 110 do Regimento Interno desta Câmara Municipal, a necessidade de realização dos serviços de **SOLICITAÇÃO DE REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO ESCOLÃO MUNICIPAL DO MOCAMBINHO**, situado na Rua Lourival Pereira da Silva, No. 4991, bairro Mocambinho, CEP 64.010-015, nesta capital.

JUSTIFICATIVA

O Poder Público Municipal deve sempre buscar o bem-estar da população, garantindo infraestrutura de qualidade para os cidadãos. A presente solicitação se justifica em razão das condições atuais da quadra, que se encontra em completo estado de abandono. Estruturas deterioradas, falta de manutenção e a presença de resíduos evidenciam o descaso com o espaço que deveria promover lazer esporte para comunidade escolar e moradores da região. A execução dos serviços de **SOLICITAÇÃO DE REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO ESCOLÃO MUNICIPAL DO MOCAMBINHO** contribuirá para a melhoria do espaço público, garantindo um ambiente mais salubre, seguro e adequado ao bem-estar da comunidade.

DATA

13/11/2025

ASSINATURA (S):

Ana Fidelis





Autenticar documento em <http://www.splonline.com.br/cmteresina/autenticidade>
com o identificador 310033003600380036003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP
nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

ANEXO I




Figura 1: Mapa de localização da escola que se solicita a reforma, situada no bairro Mocambinho, rua Lourival Pereira da Silva nº 4991, CEP 64010-015.





Autenticar documento em <http://www.splonline.com.br/cmteresina/autenticidade>
com o identificador 310033003600380036003A005000, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



Figura 2: A quadra poliesportiva do Escolão do Mocambinho encontra-se em completo estado de abandono. Estruturas deterioradas, falta de manutenção e a presença de resíduos evidenciam o descaso com o espaço que deveria promover lazer e esporte para a comunidade escolar e moradores da região.





Autenticar documento em <http://www.splonline.com.br/cmteresina/autenticidade>
com o identificador 310033003600380036003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP
nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.




Figura 3: Os banheiros da quadra estão em condições precárias: vasos sanitários sujos, quebrados e sem condições mínimas de uso. A situação representa um sério risco à saúde e ao bem-estar dos alunos, servidores e da população que frequenta o local.





Autenticar documento em <http://www.splonline.com.br/cmteresina/autenticidade>
com o identificador 310033003600380036003A005000, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.




Figura 4: Servidores da escola relatam dificuldades constantes para realizar atividades com os alunos devido às péssimas condições da quadra. A ausência de infraestrutura adequada compromete o planejamento pedagógico e o desenvolvimento físico das crianças e adolescentes.





Autenticar documento em <http://www.splonline.com.br/cmteresina/autenticidade>
com o identificador 310033003600380036003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-
Brasil.



Figura 5: O abandono da quadra poliesportiva do Escolão do Mocambinho não afeta apenas a estrutura física, mas também o direito dos alunos e da comunidade ao esporte, lazer e convivência social. A falta de manutenção adequada reforça a necessidade urgente de providências para a recuperação e revitalização do espaço.





Autenticar documento em <http://www.splonline.com.br/cmteresina/autenticidade>
com o identificador 310033003600380036003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-
Brasil.