

INDICAÇÃO Nº 71

AUTOR(ES) / SIGNATÁRIO(S)

VEREADORA ANA FIDELIS
Republicanos

DESTINATÁRIO (S)

Excelentíssimo Prefeito do Município de Teresina, Superintendência de Desenvolvimento Sudeste (SDU SUDESTE) e a Empresa Teresinense de Desenvolvimento Urbano (ETURB)

Indica ao Exmo. Sr. Prefeito de Teresina, através da EMPRESA TERESINENSE de DESENVOLVIMENTO URBANO (ETURB) e SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO SUDESTE (SDU SUDESTE), com fundamento no artigo 110 do Regimento Interno desta Câmara Municipal, a necessidade de realização dos serviços de pavimentação asfáltica na Rua Candelária, Quadra A Casa 09, Vila São Raimundo. CEP: 64075-025.

JUSTIFICATIVA

O Poder Público Municipal deve sempre buscar o bem-estar da população, garantindo infraestrutura de qualidade para os cidadãos. A presente solicitação se justifica em razão das condições atuais da referida rua, que se encontra com acúmulo de mato e resíduos, ocasionando riscos à saúde da população, além de comprometer a mobilidade e a segurança dos moradores e transeuntes. A execução dos serviços de pavimentação asfáltica contribuirá para a melhoria do espaço público, garantindo um ambiente mais salubre, seguro e adequado ao bem-estar da comunidade.

DATA 21/11/2025 ASSINATURA (S):





Autenticar documento em <http://www.splonline.com.br/cmteresina/autenticidade>
com o identificador 310033003700330031003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP
nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

ANEXO



Figura 01: Mapa de referência mostrando o local de origem da solicitação do serviço.





Autenticar documento em <http://www.splonline.com.br/cmteresina/autenticidade>
com o identificador 310033003700330031003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP
nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



Figura 02: Imagem mostrando a rua que não foi finalizada, evidenciando os transtornos causados pela ausência de pavimentação, com trechos cheios de lama, presença de mato e condições que dificultam o deslocamento diário dos moradores.





Autenticar documento em <http://www.splonline.com.br/cmteresina/autenticidade>
com o identificador 310033003700330031003A005000, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves PÚblicas Brasileira - ICP-Brasil.



Figura 03: Imagem evidenciando a situação crítica da via sem pavimentação, onde o acúmulo de lama, o mato alto e as más condições do terreno comprometem seriamente a circulação, trazendo transtornos constantes aos moradores.





Autenticar documento em <http://www.splonline.com.br/cmteresina/autenticidade>
com o identificador 310033003700330031003A005000, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.