

INDICAÇÃO Nº 27

CAUTOR(ES) / SIGNATÁRIO(S)

VEREADORA ANA FIDELIS
Republicanos

DESTINATÁRIO (S)

Excelentíssimo Prefeito do Município
de Teresina, Superintendência de
Desenvolvimento Urbano **SDU-Leste**
e **Empresa Teresinense de**
Desenvolvimento Urbano (ETURB).

Indica ao Exmo. Sr. Prefeito de Teresina, através da EMPRESA TERESINENSE de DESENVOLVIMENTO URBANO (ETURB) e SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO (SDU - LESTE), com fundamento no artigo 110 do Regimento Interno desta Câmara Municipal, a necessidade de realização dos serviços de **capina e limpeza de via** na Rua Poeta Oliveira Neto, Nº 5576, situada no Bairro Morros - CEP 64062-060, nesta capital.

JUSTIFICATIVA

O Poder Público Municipal deve sempre buscar o bem-estar da população, garantindo infraestrutura de qualidade para os cidadãos. A presente solicitação se justifica em razão das condições atuais da via, que se encontra com acúmulo de mato e resíduos, ocasionando riscos à saúde da população, além de comprometer a mobilidade e a segurança dos moradores e transeuntes. A execução dos serviços **de capina e limpeza de via** contribuirá para a melhoria do espaço público, garantindo um ambiente mais salubre, seguro e adequado ao bem-estar da comunidade.

DATA 27/08/2025 ASSINATURA (S):

Ana Fidelis





Autenticar documento em <http://www.splonline.com.br/cmteresina/autenticidade>
com o identificador 310033003100330032003A005000, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

ANEXO I



Figura 1: Mapa de localização da via a qual se solicita a capina e limpeza, situada no bairro Morros rua Poeta Oliveira Neto – 64062-060.





Autenticar documento em <http://www.splonline.com.br/cmteresina/autenticidade>
com o identificador 310033003100330032003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP
nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



Figura 2: O excesso de vegetação na via pública compromete a segurança e a mobilidade da população. Ela obstrui a visibilidade de motoristas e pedestres, dificulta a iluminação pública e aumenta o risco de acidentes. Além disso o acúmulo de resíduos vegetais também pode obstruir bueiros, elevando o risco de alagamentos, causando risco a saúde e bem estar da população.





Autenticar documento em <http://www.splonline.com.br/cmteresina/autenticidade>
com o identificador 310033003100330032003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP
nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.