

INDICAÇÃO Nº 3J

AUTOR(ES) / SIGNATÁRIO(S)

VEREADORA ANA FIDELIS  
Republicanos

DESTINATÁRIO (S)

Excelentíssimo Prefeito do Município  
de Teresina, Superintendência de  
Desenvolvimento Urbano SDU-Sul e  
Empresa Teresinense de  
Desenvolvimento Urbano (ETURB).

Indica ao Exmo. Sr. Prefeito de Teresina, através da EMPRESA TERESINENSE de DESENVOLVIMENTO URBANO (ETURB) e SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO (SDU - SUL), com fundamento no artigo 110 do Regimento Interno desta Câmara Municipal, a necessidade de realização dos serviços de **restruturação de via** na Rua Francisco, Nº. 4540, Parque Vitoria situada no Bairro Angelim, CEP 64034-004, nesta capital.

#### JUSTIFICATIVA

O Poder Público Municipal deve sempre buscar o bem-estar da população, garantindo infraestrutura de qualidade para os cidadãos. A presente solicitação se justifica em razão das condições atuais da via, que se encontra com acúmulo de mato e resíduos, ocasionando riscos à saúde da população, além de comprometer a mobilidade e a segurança dos moradores e transeuntes. A execução dos serviços **de restruturação de via** contribuirá para a melhoria do espaço público, garantindo um ambiente mais salubre, seguro e adequado ao bem-estar da comunidade.

DATA 02/09/25 ASSINATURA (S):

*Ana Fidelis*





Autenticar documento em <http://www.splonline.com.br/cmteresina/autenticidade>  
com o identificador 310033003100370032003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP  
nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

ANEXO I



Figura 1: Mapa de localização da via que se solicita a reestruturação, situada no bairro Angelim rua Francisco, 4540 (64034-004).





Autenticar documento em <http://www.splonline.com.br/cmteresina/autenticidade>  
com o identificador 310033003100370032003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP  
nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



Figura 2: Os buracos causados pela enxurrada da chuva permanecem com água empossada, trazendo transtornos à população como mau cheiro e sérios riscos à saúde.





Autenticar documento em <http://www.splonline.com.br/cmteresina/autenticidade>  
com o identificador 310033003100370032003A005000, Documento assinado digitalmente conforme  
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.