

INDICAÇÃO Nº 55

AUTOR(ES) / SIGNATÁRIO(S)

**VEREADORA ANA FIDELIS
Republicanos**

DESTINATÁRIO (S)

Excelentíssimo Prefeito do Município de Teresina, Superintendência de Desenvolvimento Urbano **SDU SUL** e **Empresa Teresinense de Desenvolvimento Urbano (ETURB)**.

Indica ao Exmo. Sr. Prefeito de Teresina, através da **EMPRESA TERESINENSE de DESENVOLVIMENTO URBANO (ETURB) e SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO (SDU SUL)**, com fundamento no artigo 110 do Regimento Interno desta Câmara Municipal, a necessidade de realização dos serviços de **Capina e Limpeza de Via** na Rua Josias Carneiro, No. 1124 situada no bairro Bela Vista, 64027-654, nesta capital.

JUSTIFICATIVA

O Poder Público Municipal deve sempre buscar o bem-estar da população, garantindo infraestrutura de qualidade para os cidadãos. A presente solicitação se justifica em razão das condições atuais da via, que se encontra com acúmulo de mato e resíduos, ocasionando riscos à saúde da população, além de comprometer a mobilidade e a segurança dos moradores e transeuntes. A execução dos serviços de **capina e limpeza de via** contribuirá para a melhoria do espaço público, garantindo um ambiente mais salubre, seguro e adequado ao bem-estar da comunidade.

DATA

29/10/2025

ASSINATURA:

Ana Fidelis



ANEXO I



Figura 1: Mapa de localização da via que se solicita a capina e limpeza de via, situada no bairro Bela Vista, rua Josias Carneiro nº 1124, CEP 64027-654.

PALÁCIO SENADOR CHAGAS RODRIGUES
CÂMARA MUNICIPAL DE TERESINA
Av. Marechal Castelo Branco, 625 - Cabral
CEP: 64000-810 • Teresina/PI
Telefone: (86) 3200-0350



Autenticar documento em <http://www.splonline.com.br/cmteresina/autenticidade>
com o identificador 310033003500380031003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP
nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



Figura 2: Vegetação alta e falta de infraestrutura urbana colocam em risco a segurança e a saúde dos moradores da área, especialmente em dias de chuva, pois facilita o acúmulo de água parada, criando um ambiente propício à proliferação de mosquitos transmissores de doenças.

