



CÂMARA MUNICIPAL DE
TERESINA

N.º do Processo
401/2018

Nº do Protocolo
402/2018

Data do Protocolo
14/08/2018 10:41:31

Data de Elaboração
14/08/2018 10:41:31

Tipo
INDICAÇÃO

Número
1625/2018

Principal/Acessório
Principal

Autoria:

PEDRO FERNANDES

Ementa:

Indica à SDU Sudeste recuperação de meios-fios e sarjetas para melhorar o escoamento da água do esgoto, no conjunto Dom Elder, Zona Sudeste.