

INDICAÇÃO Nº32/2026

AUTOR(ES) / SIGNATÁRIO(S) Vereador Eduardo Draga Alana	DESTINATÁRIO (S) EQUATORIAL
--	---

TEXTO

Senhor Presidente,

INDICO a Equatorial, ouvido o Plenário, que seja realizada a vistoria técnica e manutenção urgente em poste de energia elétrica que apresenta risco iminente de queda, localizado na região da Praça da Lombra, Conjunto Itaperu, Zona Norte de Teresina.

JUSTIFICATIVA

A presente indicação se faz necessária diante de relatos de moradores e lideranças da região, informando que o poste que sustenta o transformador de energia elétrica encontra-se visivelmente inclinado, apresentando risco iminente de queda.

A estrutura está situada em área de circulação de veículos e pedestres, nas proximidades da Praça da Lombra e do Instituto Educacional São Sebastião, o que agrava ainda mais a situação e eleva o risco de acidentes graves, podendo causar danos materiais e colocar em perigo a integridade física da população.

DATA 22 / 03 / 2026

VER. EDUARDO DRAGA ALANA





Autenticar documento em <http://www.splonline.com.br/cmteresina/autenticidade>
com o identificador 310034003300300038003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP
nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



