



teresina, 25 de novembro de 2019.

DE: Diretoria Legislativa  
PARA: Diretoria Legislativa

**Referência:**

Processo nº 2653/2019

Proposição: Indicação nº 2257/2019

Autoria:

**DR LÁZARO**

Ementa: Solicito a que seja feita visita técnica pela SDR, a fim de que seja verificado a caixa d'agua que se encontra rachada com vazamento, na Rua Professor Firmino filho, Povoado Bela Vista zona Norte de Teresina, próximo ao "bar José Armando".

---

**DESPACHO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS**

**Fase Atual:** Expedir Ofício ao Órgão Competente

**Ação realizada:** Ofício Encaminhado

**Descrição:** Encaminhado por meio do Ofício nº 1227/2019 (anexo).

**Próxima Fase:** Para Arquivamento

**Carmelita Souza**  
**Agente de Apoio Legislativo**