



CÂMARA MUNICIPAL DE
TERESINA

N.º do Processo
2653/2019

Nº do Protocolo
2669/2019

Data do Protocolo
06/11/2019 11:25:29

Data de Elaboração
06/11/2019 11:25:29

Tipo
INDICAÇÃO

Número
2257/2019

Principal/Acessório
Principal

Autoria:

DR LÁZARO

Ementa:

Solicito a que seja feita visita técnica pela SDR, a fim de que seja verificado a caixa d'agua que se encontra rachada com vazamento, na Rua Professor Firmino filho, Povoado Bela Vista zona Norte de Teresina, próximo ao "bar José Armando".